

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
№ ИОТ-048**

при работе на швейной машине с электроприводом

с. Изобильное


ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Настоящая Инструкция утверждена и введена в действие приказом директора МОУ «Изобильненская школа имени Э.У. Чалбаша» от 29 . 01 .20 21 г. № 09 .
2. Действие Инструкции продлевается 1 раз в 5 лет.
3. Действие Инструкции продлено приказом директора МОУ «Изобильненская школа имени Э.У. Чалбаша» от _____ . _____ .20 _____ г. № _____ .

©. Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ИП Ключкова И.Б. - «Эксперт ТК» и администрации МОУ «Изобильненская школа имени Э.У. Чалбаша»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Изобильненская школа
имени Э.У. Чалбаша»



Е.П. Савельева

20 21 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
при работе на швейной машине с электроприводом

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на швейной машине с электроприводом допускаются лица старше 18 лет, специально обученные данной профессии, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, аттестованные на I группу по электробезопасности, обученные безопасным приемам труда, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Не реже 1 раза в полгода Работник проходит повторный инструктаж по охране труда, не реже 1 раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда, периодический медицинский осмотр – в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н.

1.3. Швейная машина должна подключаться посредством гибкого провода, имеющего штепсельную вилку и розетку с заземляющим контактом; должна быть снабжена устройством, предохраняющими пальцы от прокола иглой и откидным кожухом, ограждающим вращающиеся части.

1.4. Швейная машина должна иметь надёжное крепление объёмных частей, быть безопасной в работе и не иметь доступные для случайного прикосновения токоведущие части.

1.5. Корпус электродвигателя швейной машины должен быть заземлен.

1.6. Рабочее место должно быть оснащено винтовым стулом с поясничной опорой и регулируемым по высоте.

1.7. Для амортизации сотрясений во время работы головки швейных машин должны быть установлены на эластичные прокладки, прикрепленные к настольным доскам машины.

1.8. Работник должен быть обеспечена специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.9. Во время работы на швею-мотористку возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- подвижные части производственного оборудования, игла;
- повышенная яркость света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- отсутствие или недостаток естественного света;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенное содержание пыли в воздухе.

1.10. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.11. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии;
- во время работы быть внимательной, не отвлекаться и не отвлекать других;
- не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок испытания которых истек;
- обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента докладывать непосредственному руководителю.

1.12. Работник должен выполнять работу, которая поручена руководителем, при условии, что безопасные способы ее выполнения ей известны.

1.13. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.14. Требования настоящей инструкции являются обязательными для работника организации. За невыполнение этих требований Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.15. Контроль выполнения требований данной инструкции возлагается на учителя обслуживающего туда (технологии), ответственное лицо по охране труда (специалиста по охране труда) либо иного уполномоченного на это должностного лица образовательного учреждения или вышестоящего органа управления образованием.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть и застегнуть (завязать на завязки) рабочую одежду. Одежда не должна стеснять движений во время работы. Волосы убрать под головной убор. В карманах не должно быть острых предметов.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать предметы, которые не имеют отношения к выполняемой работе.

2.3. Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.4. Убедиться в наличии и исправности необходимых для выполнения порученной работы ограждающих и предохраняющих устройств, приспособлений и инструментов, разместить их в удобном и безопасном для использования порядке.

2.5. Проверить исправность швейной машины на холостом ходу, в первую очередь проверить действие фрикциона (тормоза). Машина должна немедленно останавливаться при снятии ноги с педали.

2.6. Убедиться в правильной установке иглы.

2.7. Произвести уборку машины, обтереть её от пыли и масла.

2.8. В случае обнаружения опасных ситуаций и невозможности их устранения немедленно поставить в известность непосредственного руководителя.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

3.2. Во избежание несчастных случаев запускать машину плавным нажатием педали.

3.3. Следить за тем, чтобы детали кроя и инструмент не соприкасались с

маховиком машины. Случайно попавшие в приводной механизм нитки и детали изделий выбирать только при выключенном электродвигателе.

3.4. Прокладывая строчку, деталь изделия держать двумя руками. Прижимную лапку поднимать с помощью подъёмника или педали.

3.5. Прижимную лапку к шьющему механизму подводить только во время остановки машины.

3.6. Следить, чтобы вентиляционные щели на кожухе двигателя не засорились нитками или остатками материала. Очищать щели от возможных остатков материалов пылеочистительной кисточкой и только в режиме отключения машины от электросети.

3.7. Машину необходимо отключать, в случае:

- обнаружения неисправностей;
- перерыва в работе или ухода с рабочего места;
- смены иглы и прижимной лапки;
- обрыва нити и заправки верхней и нижней нитей;
- чистки, смазки и регулировки машины;
- выполнения любых ремонтных работ.

3.8. Отработанные швейные иглы складывать в специальную тару.

3.9. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения неисправностей в электрической швейной машине или в электропроводке немедленно прекратить работу, отключить машину от электросети и доложить о ситуации непосредственному руководителю.

4.2. При возникновении пожара немедленно прекратить работу, сообщить в пожарную часть по телефону 101, отключить электропитание, сообщить непосредственному руководителю и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. При несчастном случае освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, известить о происшествии руководство и по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

4.4. Оказание первой помощи:

- при поражении электрическим током обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности);
- при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар кулаком по груди и приступить к реанимации;
- при коме повернуть пострадавшего на живот;
- при электрических ожогах и ранах наложить повязки;
- при переломах костей конечностей наложить шины;
- при ожогах не следует стаскивать с обожженного места одежду и удалять прилипшее к ране белье, при ожоге глаз электрической дугой необходимо делать холодные примочки раствором борной кислоты;
- при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца, обратив внимание на зрачки; расширенные зрачки указывают на резкое ухудшение кровообращения мозга, при таком состоянии оживление начинать немедленно;
- вызвать скорую помощь по телефону 103.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Остановить (отключить от электросети) швейную машину.
- 5.2. Вычистить и смазать маслом механизмы швейной машины.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место. Очистить стол и пол у машины от отходов, убрать готовую продукцию и неиспользованные материалы.
- 5.4. Убрать инструменты и приспособления в специально отведённое место.
- 5.5. Снять и убрать спецодежду, привести себя в порядок.
- 5.6. Вымыть лицо и руки с мылом.
- 5.7. Обо всех нарушениях, обнаруженных во время работы, а также о принятых мерах известить своего непосредственного руководителя.
- 5.8. Отключить освещение и закрыть помещение.

Согласовано:

Председатель профсоюза



Разработал:

Ответственное лицо за охрану труда в МОУ